

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-33 0103-05	Rozebranie jezdni mostu drewnianego drewnianej lub z podkładów kolejowych staroużytecznych 3.70*7.05*0.08*2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	4.174	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.174</b>
2	KNR 7-12 0101-01	Czyszczenie przez szrotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B) 3.7*7.05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	26.085	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.085</b>
3	KNR 7-12 0204-01	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukcji pełnościennych 3.7*7.05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	26.085	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.085</b>
4	KNR 2-33 0103-01	Ułożenie drewnianej jezdni mostu drewnianego z podwójnym pokładem z bali 3.70*7.05*0.08*2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	4.174	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.174</b>
5	KNR 4-01 0628-04	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami olejowymi 3.7*7.05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	26.085	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.085</b>
6	KNCK-3 0703-04	Czyszczenie poręczy stalowych z rur stalowych 11.20*2	m m	22.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.400</b>
7	KNCK-3 0703-06	Malowanie poręczy stalowych z rur stalowych 11.20*2	m m	22.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.400</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-33 0103-05	Rozebranie jezdni mostu drewnianego drewnianej lub z podkładów kolejowych starożytecznych 16.5*7.5*0.05*2	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	12.375	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.375</b>
2	KNR 2-33 0103-05	Rozebranie jezdni mostu drewnianego drewnianej lub z podkładów kolejowych starożytecznych (1.0+0.5)*16.5*0.05*2	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	2.475	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.475</b>
3	KNR 2-33 0104-05	Rozebranie poręczy mostu drewnianego  (16.5*0.1*0.12+1.2*0.10*0.12*9+1.2*0.1*0.12*9)*2	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0.914	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.914</b>
4	KNR 2-33 0806-06	Wymiana różnych elementów drewnianych o przekroju ponad 400 cm2 pod jezdnią nad ładem 0.15*0.15*8.0*17+0.15*0.15*9.0*9	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	4.883	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.883</b>
5	KNR 2-33 0806-06	Wymiana różnych elementów drewnianych o przekroju ponad 400 cm2 pod jezdnią nad ładę (1.0+0.5)*16.5*0.05*2	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	2.475	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.475</b>
6	KNR 7-12 0101-01	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B) 16.5*7.5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	123.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>123.750</b>
7	KNR 2-33 0104-04	Wbudowanie poręczy mostu drewnianego  (16.5*0.1*0.12+1.2*0.10*0.12*9+1.2*0.1*0.12*9)*2	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0.914	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.914</b>
8	KNR 7-12 0204-01	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukcji pełnościennych 16.5*7.5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	123.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>123.750</b>
9	KNR 2-33 0103-01	Ułożenie drewnianej jezdni mostu drewnianego z podwójnym pokładem z bali 16.5*7.5*0.05*2	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	12.375	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.375</b>
10	KNR 2-33 0103-01	Ułożenie drewnianej jezdni mostu drewnianego z podwójnym pokładem z bali (1.0+0.5)*16.5*0.05*2	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	2.475	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.475</b>
11	KNR 4-01 0628-04	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami olejowymi (16.5*7.5+1.5*16.5)*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	297.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>297.000</b>
12	KNR 4-01 0628-04	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami olejowymi (16.5*1.0+1.2*9.9)*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	56.760	
				<b>RAZEM</b>	<b>56.760</b>